

XM 智能数字显示仪表



一、主要特点

采用万能输入设置，使每块仪表仅通过简单快捷的菜单选择，即可适配各种分度号。

二、XM 智能数字显示仪表型谱

型谱		说明
XMZ	智能型仪表	
	1	宽 _i 高 _i 深: (160 _i 80 _i 115)mm
	2	(80 _i 160 _i 115)mm
	4	(48 _i 48 _i 100)mm
	6	(96 _i 48 _i 112)mm
	7	(72 _i 72 _i 100)mm
	8	(48 _i 96 _i 112)mm
	9	(96 _i 96 _i 112)mm
	0	适配 (4-20) mA 输入, 量程自由设定
	1	适配 K E S R T J B 热电偶
	2	适配 Pt100、Cu50、G53 热电阻
	3	适配霍尔变送器 mV, 量程自由设定
	4	适配远传压力表 (30-350) Ω, 量程自由设定
	6	适配 (4-20) mA 输入, 量程自由设定
	7	适配 (0-5) mA 输入, 量程自由设定
	8	适配 (1-5) V 输入, 量程自由设定
	9	用户特殊要求的分度号
		缺省为无 DC 24V 馈电电源输出
	D	DC 24V 供电
		缺省为无附加 DC 24V 馈电电源输出
	P	附加 DC 24V 馈电电源输出
		缺省为不带串行通讯接口
	2	RS232 串行通讯接口
	4	RS485 串行通讯接口 (带隔离)

三、XM 智能数字显示仪表接线图

